

DESATERO BEZPEČNOSTI PRÁCE PŘI OBSLUZE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ NA KOV



1.

KAŽDÝ PRACOVNÍK MUSÍ BÝT SEZNÁMEN S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A BEZPEČNOSTNÍMI POŽADAVKY PRO PRÁCI NA OBRÁBĚCÍCH STROJÍCH NA KOV A S NÁVODEM K OBSLUZE STROJE.

2.

PRACOVNÍK NESMÍ OBSLUHOVAT ŽÁDNÝ STROJ NEBO ZAŘÍZENÍ, JEHOŽ OBSLUHA A POUŽÍVÁNÍ MU NEPŘÍSLUŠÍ Z TITULU PŘÍKÁZANÉ PRÁCE.

3.

ÚMYSLNÉ VYŘAZOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH A OCHRANNÝCH ZAŘÍZENÍ Z ČINNOSTI JE POVAŽOVÁNO ZA PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ.

4.

NEBEZPEČÍ ZACHYCENÍ POHYBUJÍCÍMI SE ČÁSTMI STROJE LZE ČELIT TAKÉ SPRÁVNÝM PRACOVNÍM USTROJENÍM, TJ. NEPOŠKOZENÝM PRACOVNÍM OBLEKEM (PRACOVNÍ KALHOTY A PRACOVNÍ BLŮZA NEBO PRACOVNÍ KOMBINÉZA). JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT PRACOVNÍ PLÁŠŤ NEBO ZÁSTĚRU.

5.

DŮLEŽITÝM DOPLŇKEM PRACOVNÍHO USTROJENÍ JE SPRÁVNÁ OBUV. KOŽENÁ PRACOVNÍ OBUV PODSTATNĚ SNIŽUJE NEBEZPEČÍ PROŘÍZNUTÍ PODRÁŽKY TRÍSKAMI, POŘEZÁNÍ CHODIDLA A PRSTŮ NOHY. NENÍ DOVOLENO PRACOVAT V LEHKÉ PLÁTĚNÉ OBUVI NEBO OTEVŘENÝCH SANDÁLECH.

6.

OBSLUHUJÍCÍ PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE NA STROJI MUSÍ ODLOŽIT PRSTÝNKY, ŘETÍZKY, NÁRAMKOVÉ HODINKY, VÁZANKY, ŠÁLY APOD., NEBOŽ ZVYŠUJÍ NEBEZPEČÍ ZACHYCENÍ ROTUJÍCÍMI ČÁSTMI STROJE.

7.

PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE NA STROJI MUSÍ OBSLUHUJÍCÍ ZKONTROLOVAT JEHO STAV A ČÁSTI, OVLÁDACÍ PÁKY, UPÍNACÍ ZAŘÍZENÍ, NÁSTROJE A OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ, U CNC STROJŮ I ZÁKLADNÍ FUNKCE PODLE TESTOVACÍHO PROGRAMU.

8.

ZA PROVOZU STROJE MUSÍ OBSLUHUJÍCÍ ZASTAVOVAT VŘETENO PŘI VÝMĚNĚ OBROBKŮ A NÁSTROJŮ, POUŽÍVAT VHDNÉ UPÍNACÍ PŘEDMĚTY A POMŮCKY, CHRÁNIT RUCE, OČI A VLASY A PŘI MANIPULACI S TĚŽŠÍMI PŘEDMĚTY VYUŽÍVAT ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ.

9.

PO UKONČENÍ SMĚNY MUSÍ OBSLUHUJÍCÍ UKLIDIT PRACOVNÍŠTĚ, ODSTRANIT TRÍSKY, ZBYTKY MATERIÁLU A KAPALINY, ULOŽIT NÁSTROJE, POMŮCKY A MATERIÁL NA URČENÁ MÍSTA A POUŽITÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY ZABEZPEČIT DO KOVOVÝCH NÁDOB S VÍKY.

10.

KAŽDÉ POŠKOZENÍ NEBO ZÁVADU NA STROJI OBSLUHUJÍCÍ IHNED NAHLÁSÍ SVÉMU NADŘÍZENÉMU.